

Un petit tour dans config / fans pour reperer / renomer les ventilos comme bon vous semble
Décocher ceux qui ne servent pas



Un passage par Config/température pour reperer renommer les itens de T° et décocher les valeurs abérantes ou celle qu'on ne veut pas voir sou surveiller



On vlide par Ok et on revient a la page principale.

Une petite comparaison avec un autre outil de lecture … ça n'a pas l'air trop mal pour les DD mais le proc est vraiment trop froi… on va voir plus loin comment corriger ça



Au passage un petit tour dans les options nous permets de passer en Français



Un petit tour dans l'onglet Vitesses nous permets et renomer et d'activer la variation automatique en cochant la case en bas varier automatiquement

On peut fixer la valeur mini a laquelle le ventilo tournera tout le temps (arret du ventilo a 0)



Retour a l'onglet Températures ert chois de la T° consigne de régulation

Exemple pour le Core 1 T° consigne 45° T) de sécurtité 65° (a cette T° les ventilos vont tourner a Fond. Quel ventilo ? Celui que vous aurez choisi en cochant Sys ou CPU ou les deux …

Meme principe pour la carte graphique ou les Disques dur si on veut reguler les ventilos de boitier a partir de leurs T°



Tout ceci effectué on lit les T° , les vitesses mais les dites vitesses ne semblent pas bouger beaucoup …On y aarrive En passant a avancé / chip / Winbond …..

On teste les valeurs PWM 1 mode >>> manual semble lancer les ventilos a fond . Cocher la case « se souvenir sans quoi au prochain lancement tout est a refaire .



La on s'aperçoi que c'est un peu n'importe quoi les T° affichées par rapport a HWM, pas



d'inquiétude on va vite regler ça dans Avancé chip INTEL CORe et on mondifie l'Ofset , jusqu'à avoir l'affichage de T° fonal correspondant au référentiel choisi





La c'est pas trop mal on fignolera plus tard …

Nprmalement Comme ça ça marche et régule les vitesses de façon a maintenir les valeurs de T° fixées ..

Pour Crrer une courbe configurer / FAN Control



On Clique sur Nouveau pour tuto et une fenetre apparait

Valider Cotrolleds Speed et choisir l'élément voulu dans notre cas on a vu que Aux controlait les ventilos de boitier et mothode MAX of speed

Cliquer ensuite sur ADD et on a la liste des sondes de T° susceptibles de controler le ventilo choisi

Le prends la N Vidia par exemple et en cliquant desuus on voit apparaitre une courbe manipulable a la soustis



Dans ce cas on obtiens une courbe qui fait que en cas de chauffe a 85° les ventilos de boitier tournent a 100% pour amener de l’air frais .

Pour le reste quelques clocs de souris et de la réflexion et les ventilos détectés seront controlés aux petits oignons